

1. Benötigte Winkel



**2. Den kleinen Winkel
vl. montieren**



3. Sicht von oben



**4. Den großen Winkel
hinten montieren**




5. Sicht von hinten




6. Die ATX Blende entfernen



7. Das Netzteil einsetzen und verschrauben



8. Von außen verschrauben



9. Fertig!